

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه جیرفت

# مبانی برق ۲

جلسہ ۷

تاریخ: ۱۳۹۷ مهر هشتم



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه جیرفت

# کمیت های الکتریکی آرمیچر



$$I_A = al_{a1}$$



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه جیرفت

- نیروی محرکه القایی
- جریان
- مقاومت الکتریکی
- گشتاور



# کمیت های الکتریکی آرمیچر - نیروی محرکه القایی

- نیروی محرکه القایی ناشی از حرکت هادی های روتور داخل میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط استاتور است.

$$E_A = \frac{P}{a} \cdot z \cdot \varphi \cdot \frac{n}{60}$$

- در این رابطه:

$n$  سرعت گردش رتور بر حسب دور بر دقیقه [RPM]

$\varphi$  فوران هر قطب بر حسب وبر [wb]

$Z$  تعداد هادی های درون شیارهای رتور

$P$  تعداد قطب های استاتور

$a$  تعداد راه جریان سیم پیچی آرمیچر

$E_A$  نیروی محرکه القایی سیم پیچی آرمیچر بر حسب ولت [V]



# مثال

- روتور یک ماشین DC دارای سیم پیچی حلقوی ساده، ۴ قطب، ۱۰۰۰ هادی در شیارهای روتور؛ با سرعت ۱۲۰۰ دور بر دقیقه درگردش است. اگر شار مغناطیسی هر قطب برابر ۰.۱ میلی وبر باشد، نیروی محرکه القایی روتور را محاسبه کنید.
- اگر نوع سیم پیچی موجی ساده باشد مسئله را دوباره حل کنید.

$$\bullet E_A = \frac{P}{a} z \varphi \frac{n}{60}, a = mP = 1 \times 4 = 4, \quad z = 1000, n = 1200 \text{ RPM}$$

$$\bullet E_A = \frac{4}{4} \times 1000 \times 0.01 \times \frac{1200}{60} = 200v$$

• ب) موجی ساده ۲ و  $a = 2$

$$\bullet E_A = \frac{4}{2} \times 1000 \times 0.01 \times \frac{1200}{60} = 400v$$



# کمیت های الکتریکی آرمیچر - نیروی محرکه القابی



$$E_A = \frac{P}{a} \cdot Z \cdot \varphi \cdot \frac{n}{60} \cdot \frac{2\pi}{2\pi}$$

$$K = \frac{P}{a} \cdot \frac{Z}{2\pi}$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

$$E_A = K \cdot \varphi \cdot \omega$$



$$\frac{E_{A2}}{E_{A1}} = \frac{\varphi_2}{\varphi_1} \times \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

$\omega$  سرعت زاویه‌ای رتور بر حسب رادیان بر ثانیه  
 $\left[ \frac{rad}{sec} \right]$

$$E_A \propto \varphi \quad E_A \propto \omega$$



## مثال

- در یک ماشین DC اگر شار مغناطیسی هر قطب برابر ۱۰۰ میلی وبر و سرعت گردش روتور ۱۲۰۰ دور بر دقیقه باشد، نیروی محرکه القایی ۲۰۰ ولت است. حال اگر شار مغناطیسی هر قطب ۲۰ درصد کاهش یابد، سرعت روتور را چند درصد باید افزایش داد تا نیروی محرکه القایی ۱۰ درصد بیشتر شود.

$$E_{A1} = ۲۰۰\text{V} \rightarrow E_{A2} = ۱.۱ \times ۲۰۰ = ۲۲۰\text{V}$$

$$\Phi_1 = 100\text{mWb} \quad \Phi_2 = 0.8 \Phi_1 = 80\text{mWb}$$

$$N_1 = 1200 \text{ PRM}$$

$$N_2 = ?$$



# مثال

$$\frac{E_r}{E_l} = \frac{\rho_r}{\rho_l} \times \frac{n_r}{n_l}$$


$$\frac{\gamma_r}{\gamma_{100}} = \frac{10}{100} \times \left( \frac{n_r}{1500} \right) \Rightarrow \frac{n_r}{1500} = \frac{10}{100} \times \frac{10}{\cancel{100}} \times \cancel{\frac{10}{10}}$$

$$\frac{n_r}{1500} = \frac{10}{100} = 1/10 RPM \rightarrow n_r = 10 RPM$$



# کمیتهای الکتریکی آرمیچر - مقاومت الکتریکی

- هر حلقه در کلافهای سیم پیچی دارای مقاومت الکتریکی است.
- مقاومت های هادیها با توجه به نوع سیم پیچی با هم سری و موازی می شوند.



که در این رابطه :

$$R_A = \frac{Z \cdot R_t}{2a^2}$$

مقاومتها بین a مسیر  
موازی تقسیم شده‌اند.

مقاومت الکتریکی یک حلقه از کلافهای سیم پیچی آرمیچر  
Z تعداد هادی‌های درون شیارهای آرمیچر

a تعداد راه جریان

$$R_A = \left[ \left( \frac{Z}{2} \right) R_t \right] \times \frac{1}{a} \times \frac{1}{\alpha}$$

تعداد حلقه‌ها

مقاومت معادل موارد موازی

مقاومت الکتریکی سیم پیچی آرمیچر



# مثال

- روتور یک ماشین DC، دارای سیم پیچی حلقوی دوگانه ۴ قطب است. هر سیم پیچی شامل ۱۰ کلاف بوده و در هر کلاف ۲۰۰ حلقه با مقاومت ۴٪ اهم وجود دارد. مقاومت الکتریکی روتور را بدست آورید.

$$\alpha = mP = 2 \times \Sigma = 8$$

$$R_t = 0.1\Omega \quad \Sigma = 10 \times 200 \times 2 = 4000$$

$$R_A = \frac{\Sigma R_t}{4\alpha} = \frac{4000 \times 0.1\Omega}{2 \times 8} = \frac{400}{16} = 25 \Omega$$



# کمیته‌ای الکتریکی آرمیچر - گشتاور تولیدی



- گشتاور تولیدی سیم پیچی آرمیچر ناشی از نیرویی است که میدان مغناطیسی استاتور برهادی های سیم پیچی روتور اعمال می کند و باعث چرخش روتور می شود.

$$T_A = \frac{P}{A} \cdot Z \cdot \varphi \cdot \frac{I_A}{2\pi}$$

در این رابطه:

$I_A$  جریان سیم پیچی آرمیچر بر حسب آمپر [A]

$\varphi$  فوران قطبها بر حسب وبر [wb]

Z تعداد هادی های درون شیارهای آرمیچر

P تعداد قطب های استاتور

a تعداد راه جریان سیم پیچی آرمیچر

$T_A$  گشتاور آرمیچر بر حسب نیوتن متر [N.m]

ریاضیات و فناوری  
دانشگاه جیرفت



## مثال

- یک ماشین DC، دارای سیم پیچی موجی دوگانه، ۴ قطب و شار مغناطیسی ۱۰ میلی وبر در هر قطب است. تعداد هادیها ۵۰۰ و جریان آرمیچر برابر ۱۲ آمپر است. گشتاور تولیدی ماشین را محاسبه کنید.
- اگر نوع سیم پیچی حلقوی دوگانه باشد، گشتاور تولیدی را محاسبه کنید.

$$m=2 \Rightarrow a=2m = 2 \times 2 = \Sigma$$

$$\varphi = 10 \text{ mwb} = 0.01 \text{ wb} \quad \Sigma = 500 \quad I_A = 12 \text{ A}$$

دانشگاه جیرفت



# مثال

$$T_A = \frac{P}{\alpha} \times z \cdot \varphi \cdot \frac{I_A}{2\pi}$$

$$\pi = 3$$

$$T_A = \cancel{\frac{F}{\varphi}} \times \cancel{\frac{\delta_{00} \times \sigma_0}{\omega}} \times \frac{K_r}{\cancel{K}} = 10 \text{ N.m}$$

الف

$$\alpha = mP = 2 \times \Sigma = 1$$

ب) حلزونی دوگانه

$$T_A = \frac{1}{2} T_A^{\text{اف}} = \frac{1}{2} \times 10 = 5 \text{ N.m}$$



# کمیتهای الکتریکی آرمیچر - گشتاور تولیدی



- گشتاور متناسب با جریان روتور و شار مغناطیسی است.

$$K = \frac{P}{a} \cdot \frac{Z}{2\pi}$$

$$T_A = K \cdot \varphi \cdot I_A$$


$$\frac{T_{A_r}}{T_{A_1}} = \frac{\varphi_r}{\varphi_1} \times \frac{I_{A_r}}{I_{A_1}} = +1$$

$$\frac{T_{A_r}}{T_{A_1}} = \frac{I_{A_r}}{I_{A_1}}$$



# عکس العمل آرمیچر

- به میدان مغناطیسی میان دو قطب غیرهمنام استاتور، **میدان طولی** می گویند.
- اگر حلقه های سیم پیچی در راستای صفحه خنثی قرار گیرند، نیروی محركه القا شده در آنها برابر صفر می شود.
- منبع میدان مغناطیسی دیگر در داخل موتور،  
**جريان عبوری از هادی های روتور** است.








# عکس العمل آرمیچر



- به میدان مغناطیسی ناشی از جریان رotor، **میدان عرضی** می‌گویند.
- میدان کل داخل rotor برآیند میدان های طولی و عرضی است





وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه جیرفت

# پیامدهای عکس العمل آرمیچر




- ایجاد اعوجاج و تضعیف در میدان طولی
- جابجایی صفحه ختثی
- اتصال کوتاه شدن هادیها هنگام عبور از صفحه ختثی قدیمی
- عبور جریان شدید از هادیها هنگام عبور از صفحه ختثی قدیمی
- تولید جرقه در محل جاروبک ها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه جیرفت



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه جیرفت

# روش های مقابله با عکس العمل آرمیچر



جابجایی محل جاروبک ها

• قطب های کمotaسیون یا میان قطب

• سیم پیچ های جبران کننده

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه جیرفت



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه جیرفت

# روش های مقابله با عکس العمل آرمیچر




وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه جیرفت

- جایجایی محل جاروبک ها
- قطب های کموتاسیون یا میان قطب
- سیم پیچ های جبران کننده



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه جیرفت

# روش های مقابله با عکس العمل آرمیچر



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه جیرفت

- جابجایی محل جاروبک ها
- قطب های کمotaسیون یا میان قطب
- سیم پیچ های جبران کننده